

Beruf: Feinwerkmechaniker*in

Kurszeiten:

Montag – Donnerstag: 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag: 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr
(Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme und wird vom Arbeitgeber bereitgestellt.

Was ist mitzubringen?	Kurse:					
	G-FEIN1/12 G-FEIN2/12	MAG/10 SCHW-MAG/FR	G-MET/12	CNC3/11 (freiwillig) CNC1/04 CNC2/04	STEU1/04 STEU2/04	FW-ELT/04
Sicherheitsschuhe Schutzklasse S1	X	X	X	X	X	X
Arbeitskleidung flammhemmend und eng anliegend	X	X	X	X	X	X
Persönlicher Gehörschutz	X	X	X	X	X	X
Schweißerhandschuhe mit Stulpen, ohne Nieten		X				
Schweißerschürze		X				
Automatikhelm Schutzhaube mit Glas A 9 bis A 13		X				
Schutzbrille	X	X	X	X	X	X
Büromaterial:	X	X	X	X	X	X
■ Bleistift, Schreibblock, Lineal, Geodreieck, wasserfester Stift (0,5 mm), Taschenrechner						
■ Kursmappe/Kursordner (Ausgabe beim 1. Kurs)						
■ Berichtsheft						
■ Tabellenbuch „Metall“						
Werkzeug:	X	X	X	X	X	X
■ Messschieber						